

# TYTAN PROFESSIONAL Flexi Gum 400 ml nero



10053606

Flexi Gum è un rivestimento flessibile facile da usare per sigillare e riempire piccole perdite e crepe. Mantiene la sua flessibilità anche in caso di variazioni di temperatura ed è adatto a diversi tipi di superfici, come metallo, plastica, PVC, calcestruzzo e vinile. La Sealing Spray può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno ed è quindi ideale per sigillare piccole perdite e crepe su grondaie, ventilazioni, scarichi e simili. Flexi Gum è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV ed è sovraverniciabile con diversi sistemi di verniciatura.



## CARATTERISTICHE

- Impermeabile
- Flessibile
- Elevate proprietà di riempimento
- Resistenza alle intemperie e ai raggi UV
- Verniciabile
- Applicazione molto semplice
- Interno ed esterno
- Durata di conservazione 10 anni

## USI RACCOMANDATI

- Ideale per sigillare perdite e crepe su grondaie, ventilazioni, scarichi.
- Adatto per la maggior parte delle superfici come metallo, plastica, PVC, cemento e vinile.

## DATI TECNICI

Parametro	Valore
Polvere secca [min]	10 - 20
Tempo di asciugatura, al tocco [min]	20 - 30
Sovraccarico [h]	24

1/3

Update date: 01.04.2026

Temperatura di applicazione [°C]	10 - 25
<b>Colore</b>	<b>Valore</b>
Nero	+
<b>Imballaggio</b>	<b>Valore</b>
Capacità [ml]	400

## CONSIGLI D'USO

Prima di iniziare l'applicazione, leggere la scheda tecnica del prodotto. Prima di iniziare l'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella scheda di sicurezza.

### Preparazione della superficie

- La superficie dovrebbe essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovi la lacca vecchia e la ruggine e carteggia leggermente la superficie. Pulisci e asciuga di nuovo la superficie.

### Applicazione

- Scuoti l'aerosol per 2 minuti e spruzza un campione.
- Distanza dalla superficie da trattare approssimativamente 25-30 centimetri.
- Applica un primo strato e lascia asciugare per circa 20-25 minuti.
- Applica un secondo strato, lascia asciugare per 5 minuti e controlla se la superficie è sigillata. In caso contrario, applica un altro strato. Prima di applicare lo strato successivo, scuoti di nuovo l'aerosol. Lascia asciugare 5 minuti tra i diversi strati. · Dopo l'uso, pulisci la valvola (gira l'aerosol e premi l'ugello per circa 5 secondi).

### Note / limitazioni

- L'aerosol dovrebbe rimanere a temperatura ambiente. Temperatura di lavorazione migliore da 10 a 25°C.
- Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato.

## TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Conservare in confezioni chiuse e originali, in un luogo asciutto a temperature da +5°C a +25°C.

## DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
400 ml	nero	6	10053606	5902120256921

## SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Solo le latte completamente svuotate devono essere messe nel cassonetto di raccolta o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Lattine che non sono vuote dovrebbero essere smaltite come "rifiuti speciali".